



Foto de este objeto en el mercado

Construcción y demolición · Dañado · Bosa

Rubble and tiles

EG-2Y27C06A

● DISPONIBLE COMO MATERIA PRIMA

Recuperado, verificado y publicado para su nueva vida.

La recuperación fue verificada y el objeto espera a su próximo usuario.

ESCANEA PARA SEGUIR ESTE OBJETO



EG-2Y27C06A

Reportar → Verificar → Recuperar → Circular → Segunda vida

CATEGORÍA	ESTADO	MATERIAL	PESO	ruta	ESTADO
Construcción y demolición	Dañado	Ladrillo, Baldosa cerámica +1 más	850 kg pesado en báscula	Reciclar aplicada	Disponible como materia prima

El recorrido del objeto

7 DE 8 COMPLETADAS

Ocho etapas, un registro. Cada etapa completada la escribió el actor que aparece debajo.

							
01	02	03	04	05	06	07	08
Reportado	Identificado	Verificado	Asignado	Recogido	Recuperado	En circulación	Segunda vida
Alguien registró el objeto voluminoso	Objeto, estado y materiales evaluados	La ciudad verificó el reporte	Un aliado de recuperación lo aceptó	El objeto salió de la calle	Recuperación registrada y verificada	Publicado en el mercado circular	Un nuevo dueño lo recibe
Residente	RECLAIM AI + quien reporta	Operación de la ciudad	Recuperadora Metales del Sur	Recuperadora Metales del Sur	Aliado + ciudad	Mercado circular	En curso
10 de sept de	10 de sept de	10 de sept de	11 de sept de	12 de sept de	14 de sept de	14 de sept de	Ahora

DÓNDE ESTÁ EL OBJETO AHORA Disponible como materia prima. El objeto está en el mercado circular, esperando a su próximo usuario.	QUÉ SIGUE Segunda vida. El nuevo dueño recibe el objeto y confirma la entrega. Solo entonces se registra la segunda vida.
--	---

Quiénes lo hicieron posible

NUNCA SE PUBLICA QUIÉN REPORTÓ

 Residente Reportó el objeto	 EcoGuardian Coordinó el recorrido en un solo registro	 Operación de la ciudad Verificó el reporte y la recuperación	 Recuperadora Metales del Sur Recogió y recuperó el objeto	 Mercado circular Creó una oportunidad de nueva vida
--	--	---	--	--

Registro de recuperación

Qué pasó con este objeto y por qué.

Rubble and tiles

EG-2Y27C06A · reportado el 10 de sept de 2026

Lo que sabemos

CATEGORÍA
Construcción y demolición

ESTADO
Dañado

MATERIALES
Ladrillo · Baldosa cerámica · Concreto

LOCALIDAD
Bosa

PESO REGISTRADO
850 kg (báscula)

Por qué esta ruta

ruta aplicada

Reciclar

El objeto ya no puede volver a usarse, así que EcoGuardian recupera sus componentes y materiales antes que enviarlo al relleno.

También es posible: Recuperar materiales

El motor de reglas circulares siempre intenta primero la ruta posible de mayor valor. La disposición final solo se elige cuando no hay otra opción.

Jerarquía circular

1 Reutilizar

2 Donar

3 Reparar

4 Restaurar

5 Darle otro uso

6 Recuperar materiales

7 Reciclar APLICADA

8 Tratamiento especializado

9 Disposición final ÚLTIMO RECURSO

Evidencia de recuperación

VERIFICADA POR LA CIUDAD

 ORGANIZACIÓN DE RECUPERACIÓN Recuperadora Metales del Sur	RECOLECCIÓN JOB-SWACEE	# REGISTRO DE RECUPERACIÓN REC-MGKF8W
 VERIFICADO 14 de sept de 2026	 VERIFICACIÓN Verificada por la ciudad	 RESULTADO Reciclado
 MATERIAL Ladrillo, Baldosa cerámica, Concreto	 PESO 850 kg · báscula	 EVIDENCIA Foto, revisada por la ciudad

De la recuperación a la circulación

SEGUNDA VIDA: PENDIENTE

Recuperado
Listo

Verificado
Listo

Publicado
Listo

Solicitado
Siguiente

Entrega
Pendiente

Segunda vida
Pendiente

Publicación
Concrete, ceramic tile and brick from rubble and tiles

Referencia
MKT-0H755E · Materia prima de reciclaje

Entrega
Publicado

Segunda vida
Pendiente de confirmación

Aporte al impacto

SE CUENTA SOLO DESPUÉS DE LA VERIFICACIÓN DE LA CIUDAD

850 kg

peso de recuperación verificado

VERIFICADO

Ladrillo

+ Baldosa cerámica, Concreto

VERIFICADO

Reciclado

ruta posible de mayor valor

VERIFICADO

1 objeto

pasó a circular

DERIVADO

El impacto se cuenta porque la ciudad verificó la recuperación. No se hacen estimaciones de CO2, dinero ni relleno sanitario.

Trazabilidad

FECHAS DE CADA ETAPA Y REFERENCIAS DEL REGISTRO · HISTORIAL QUE SOLO ADMITE AGREGAR

10 DE SEPT DE Reportado EG-2Y27C06A	10 DE SEPT DE Identificado RECLAIM AI	10 DE SEPT DE Verificado Revisión de la ciudad	11 DE SEPT DE Asignado JOB-SWACEE	12 DE SEPT DE Recogido JOB-SWACEE	14 DE SEPT DE Recuperado REC-MGKF8W	14 DE SEPT DE En circulación MKT-0H755E	PENDIENTE Segunda vida
---	---	--	---	---	---	---	---------------------------