



Foto de este objeto en el mercado

Lavadoras · Dañado · Puente Aranda

Twin-tub washing machine

EG-D7GQB3EG

● DISPONIBLE COMO MATERIAL RECUPERADO

Recuperado, verificado y publicado para su nueva vida.

La recuperación fue verificada y el objeto espera a su próximo usuario.

ESCANEA PARA SEGUIR ESTE OBJETO



EG-D7GQB3EG

Reportar → Verificar → Recuperar → Circular → Segunda vida

CATEGORÍA	ESTADO	MATERIAL	PESO	ruta	ESTADO
Lavadoras	Dañado	Motor, Plástico +1 más	29 kg pesado en báscula	Recuperar materiales aplicada	Disponible como material recuperado

El recorrido del objeto

7 DE 8 COMPLETADAS

Ocho etapas, un registro. Cada etapa completada la escribió el actor que aparece debajo.

01	02	03	04	05	06	07	08
Reportado	Identificado	Verificado	Asignado	Recogido	Recuperado	En circulación	Segunda vida
Alguien registró el objeto voluminoso	Objeto, estado y materiales evaluados	La ciudad verificó el reporte	Un aliado de recuperación lo aceptó	El objeto salió de la calle	Recuperación registrada y verificada	Publicado en el mercado circular	Un nuevo dueño lo recibe
Residente	RECLAIM AI + quien reporta	Operación de la ciudad	Recuperadora Metales del Sur	Recuperadora Metales del Sur	Aliado + ciudad	Mercado circular	En curso
5 de sept de	5 de sept de	5 de sept de	6 de sept de	7 de sept de	9 de sept de	9 de sept de	Ahora

DÓNDE ESTÁ EL OBJETO AHORA

Disponible como material recuperado. El objeto está en el mercado circular, esperando a su próximo usuario.

QUÉ SIGUE

Segunda vida. El nuevo dueño recibe el objeto y confirma la entrega. Solo entonces se registra la segunda vida.

Quiénes lo hicieron posible

NUNCA SE PUBLICA QUIÉN REPORTÓ

 Residente Reportó el objeto	 EcoGuardian Coordinó el recorrido en un solo registro	 Operación de la ciudad Verificó el reporte y la recuperación	 Recuperadora Metales del Sur Recogió y recuperó el objeto	 Mercado circular Creó una oportunidad de nueva vida
---	---	--	---	---

Registro de recuperación

Qué pasó con este objeto y por qué.

Twin-tub washing machine

EG-D7GQB3EG · reportado el 5 de sept de 2026

Lo que sabemos

CATEGORÍA

Lavadoras

ESTADO

Dañado

MATERIALES

Motor · Plástico · Acero

LOCALIDAD

Puente Aranda

PESO REGISTRADO

29 kg (báscula)

Por qué esta ruta

ruta aplicada

Recuperar materiales

El objeto ya no puede volver a usarse, así que EcoGuardian recupera sus componentes y materiales antes que enviarlo al relleno.

Ruta: Recuperar materiales → Reciclar

El motor de reglas circulares siempre intenta primero la ruta posible de mayor valor. La disposición final solo se elige cuando no hay otra opción.

Jerarquía circular

1

Reutilizar

2

Donar

3

Reparar

4

Restaurar

5

Darle otro uso

6

Recuperar materiales

APLICADA

7

Reciclar

8

Tratamiento especializado

9

Disposición final

ÚLTIMO RECURSO

Evidencia de recuperación

VERIFICADA POR LA CIUDAD

 ORGANIZACIÓN DE RECUPERACIÓN Recuperadora Metales del Sur	RECOLECCIÓN JOB-YREZN3	# REGISTRO DE RECUPERACIÓN REC-CRJWEE
 VERIFICADO 9 de sept de 2026	 VERIFICACIÓN Verificada por la ciudad	 RESULTADO Componentes recuperados
 MATERIAL Motor, Plástico, Acero	 PESO 29 kg · báscula	 EVIDENCIA Foto, revisada por la ciudad

De la recuperación a la circulación

SEGUNDA VIDA: PENDIENTE

Recuperado

Listo

Verificado

Listo

Publicado

Listo

Solicitado

Siguiente

Entrega

Pendiente

Segunda vida

Pendiente

Publicación

Steel, motor and plastic from twin-tub washing...

Referencia

MKT-QHGH7C · Material recuperado

Entrega

Publicado

Segunda vida

Pendiente de confirmación

Aporte al impacto

SE CUENTA SOLO DESPUÉS DE LA VERIFICACIÓN DE LA CIUDAD

29 kg

peso de recuperación verificado

VERIFICADO

Motor

+ Plástico, Acero

VERIFICADO

Componentes recuperados

ruta posible de mayor valor

VERIFICADO

1 objeto

pasó a circular

DERIVADO

 El impacto se cuenta porque la ciudad verificó la recuperación. No se hacen estimaciones de CO₂, dinero ni relleno sanitario.

Trazabilidad

FECHAS DE CADA ETAPA Y REFERENCIAS DEL REGISTRO · HISTORIAL QUE SOLO ADMITE AGREGAR

5 DE SEPT DE	5 DE SEPT DE	5 DE SEPT DE	6 DE SEPT DE	7 DE SEPT DE	9 DE SEPT DE	9 DE SEPT DE	PENDIENTE
Reportado	Identificado	Verificado	Asignado	Recogido	Recuperado	En circulación	Segunda vida
EG-D7GQB3EG	RECLAIM AI	Revisión de la ciudad	JOB-YREZN3	JOB-YREZN3	REC-CRJWEE	MKT-QHGH7C	